

Hoja de Datos de Seguridad
(MSDS)

PrintaLot
(marca)

Spray Adhesivo
(Nombre del producto)

CVARSPRAR00x
(Identificación del producto)

Comercializado por:
PrintaLot
Buenos Aires, Argentina

Descripción:
Spray adhesivo para Impresión 3D. Se aplica sobre la superficie de impresión en máquinas FDM para la fijación de la primera capa impresa. Apto para usarse en vidrio y aluminio.

Precauciones:
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición
Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso
Evítese el contacto con los ojos

Primeros auxilios

Ojos:	Retire los lentes de contacto. Enjuagar con agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.
Piel:	Lave el área afectada con abundante agua.
Ingestión:	Busque atención médica de inmediato. NO inducir el vómito. Lavar la boca con agua. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. No deje sola a la víctima.
Inhalación:	Si los síntomas de la sobreexposición son experimentados, llevar al aire fresco. Si los síntomas persisten, busque atención médica

General:

Al igual que con cualquier producto químico, es recomendable lavarse las manos con agua y jabón después de manipular este material.

Centro Nacional de Intoxicaciones (Argentina): 0-800-333-0160

Precauciones de uso y almacenaje

Almacene en un área bien ventilada. Temperatura de almacenamiento no debe exceder los 50°C durante largos períodos de tiempo. No cortar, perforar, triturar o soldar en o cerca de este contenedor, los vapores residuales pueden inflamarse. Aerosol extremadamente inflamable

Métodos de control de exposición

Use en locales bien ventilados.

Riesgos de inflamación y explosión

Mantenga alejado de llamas. Evite el sobrecalentamiento.

Propiedades físicas

Estado físico: aerosol

Color: incoloro

Olor: Fragancia, alcohol

Temperatura de autoignición: No hay información disponible

Punto de ebullición: No hay información disponible

Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados: Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno.

Medios de extinción no apropiados: No hay información disponible.

Peligros específicos que presenta el producto químico: Aerosol extremadamente inflamable. La acumulación de presión del vapor debido al calor del fuego puede causar la ruptura del recipiente y la propulsión del mismo.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: Llevar un equipo de protección respiratoria individual y un traje de protección. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

Información ecológica - Eliminación de residuos

No desechar en el medio ambiente. Disponer de acuerdo a las reglamentaciones locales vigentes.

Condiciones de almacenamiento

Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de llamas y otras fuentes de calor intenso.

Mantener a temperatura menor a 50° C.

La información declarada es esta Hoja de datos de seguridad proviene de fuentes que consideramos confiables. De todas maneras, esta información se provee sin garantías, expresas o implícitas.

Las condiciones de uso y almacenaje están fuera de nuestro control, por lo cual no nos hacemos responsables por cualquier daño o pérdida que pueda resultar directa o indirectamente del uso, almacenamiento y disposición final de este producto.